

Enkel løsning:

Årsagen til, at jeg har sat en ”sikkerhedsline” i lågen er hængslet er det svage punkt, hver gang lågen falder ned. Nu har jeg så stabiliseret den. Med hjælp af en stålwire med plast, det samme som man bruger til ophæng af armaturer. Lågen er så sænket så meget, at den bagerste kant af lågen er i højde med rammen.

Inde i vognen har jeg så monteret et stykke aluminium, der er bøjet så trækket bliver fordelt.

